



H₂O


Suite NaturCare | RH 20xx

Campi d'impiego. Pavimenti in legno, mobili, arredi e complementi d'arredo, porte per interni, telai, battiscopa; superfici verniciate o laminate.

Informazioni sul prodotto. NaturCare Matt e NaturCare Glossy sono i ritonificanti professionali formulati con oli, cere e resine di origine vegetale. La loro composizione, contenente materie prime da fonti rinnovabili e priva di solventi, garantisce un trattamento efficace nel pieno rispetto della salubrità degli spazi abitativi e della naturale bellezza del legno. NaturCare ravviva i manufatti, protegge dalle macchie, dall'usura e dal calpestio. La presenza di elevate quantità di cere naturali in emulsione acquosa consente la formazione di un sottile film protettivo che rigenera il colore del legno, contribuendo a rallentare i processi di deterioramento. NaturCare non lascia aloni, assicura un effetto rinnovante a lunga durata e un'eccellente resistenza all'umidità. Indicato anche per un uso frequente. Il 90% delle materie prime è di origine naturale.

Istruzioni d'uso. Detergere la superficie con NaturPurity RH 0100, rimuovendo ogni traccia di sporco. Accertarsi che il pavimento sia asciutto. Utilizzare NaturCare Matt o Glossy puro (non diluito). Applicare con panno morbido imbevuto, avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme. Non è necessario effettuare la lucidatura. Lasciare asciugare completamente e attendere almeno un'ora prima di rendere la superficie nuovamente calpestabile. Per un trattamento frequente, diluire RH 2005 o RH 2080 in rapporto 1:1 con acqua e attendere l'asciugatura. Su laminato procedere come su legno, avendo cura di diluire NaturCare in rapporto 1:1 con acqua. Se applicato su superfici verniciate o laminate lucide, NaturCare Matt trasforma l'aspetto da lucido a opaco; se applicato su superfici trattate con oli e cere, verniciate o laminate opache, NaturCare Glossy trasforma l'aspetto da opaco a lucido.

Confezioni. 0,75 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Trattamento
straordinario:
pronto all'uso



Trattamento
regolare:
diluizione 1:1



Straccio



Resa
20 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
finale 1 h



Residuo solido
14 ± 1 % per RH 2005
13 ± 1 % per RH 2080



Peso specifico
1,01 g/cm³



pH
8,0 ± 1,0



Gloss
5 per RH 2005
80 per RH 2080



RH 2005

trasparente opaco



RH 2080

trasparente lucido